



Вариант 1




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 2




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 3




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 4




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 5




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 6




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 7




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 8



Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 10




Точка привязки задается индивидуально.

Technical drawing of a mechanical part, likely a flange or base plate, showing dimensions and radii. The part is symmetrical about a vertical centerline.

Dimensions and Radii:


- Overall width: 75
- Overall height: 50
- Inner hole width: 40
- Inner hole height: 12
- Outer radius (top): R60
- Inner radius (top): R20
- Radius of the bottom corner: R15
- Radius of the inner hole corner: R6
- Distance from the left edge to the centerline: 10
- Distance from the centerline to the inner hole edge: 24

Вариант 12




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 13




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 14




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 15




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 16




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 17




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 18




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 19




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 20




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 21




Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 22



Точка привязки задается индивидуально.

Вариант 23



Точка привязки задается индивидуально.